

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с моечным аппаратом высокого давления
ИОТ-060-2025

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством по охране труда, требованиями Трудового кодекса и иными нормативными правовыми актами по охране труда, с учетом технической документации производителей моечных аппаратов высокого давления.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы для работника, выполняющего работы с использованием моечного аппарата высокого давления, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.3. При работе с моечным аппаратом высокого давления необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.4. К самостоятельной работе с моечным аппаратом высокого давления допускаются лица, прошедшие:

- первичный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для работы, при наличии санитарной книжки;
- вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение правилам электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей.

1.5. При использовании моечного аппарата высокого давления, в целях соблюдения требований охраны труда необходимо:

- знать и соблюдать требования электро- и пожаробезопасности, охраны труда и производственной санитарии;
- соблюдать правила личной гигиены;
- знать способы рациональной организации рабочего места;
- иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением работ с использованием данного оборудования, знать основные способы защиты от их воздействия;
- пользоваться моечным аппаратом высокого давления согласно инструкции по эксплуатации производителя;
- знать порядок действий при поломке, возгорании оборудования, сигналы оповещения о пожаре;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- выполнять режим рабочего времени и времени отдыха;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха;
- изучить эксплуатационную документацию, при этом особое внимание обратить на инструкцию по эксплуатации и меры предосторожности при использовании устройства;
- ознакомиться со всеми предупреждающими надписями и знаками на корпусе оборудования;
- отчетливо представлять опасность электрического тока, вероятность воздействия тока при его использовании.

1.6. О замеченных неисправностях оборудования, устройств необходимо сообщить непосредственному руководителю.

1.7. Не допускается загромождать проходы к противопожарному оборудованию.

1.8. Запрещается выполнять работу с моечным аппаратом высокого давления, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.9. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник несет дисциплинарную, административную и материальную ответственность, а в отдельных случаях – и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в зависимости от тяжести последствий.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев травматизма.

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в помещении, в котором предполагается использовать моечный аппарат высокого давления, убедиться в его исправности, а также:

- осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов загрязнений;
- корпуса выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Убедиться в свободности выхода из помещения, проходов, в наличии первичных средств пожаротушения, их доступности.

2.4. Рационально организовать рабочее место, привести его в порядок. Убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работы с моечным аппаратом высокого давления и создать дополнительную опасность.

2.5. Убедиться в безопасности рабочего места:

- проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;
- убедиться в отсутствии внешних повреждений моечного аппарата высокого давления;
- оценить целостность шнуров питания, проверить плотность их подведения к приборам и оборудованию;
- проверить подключение оборудования, при этом кабели должны свободно и с запасом доставать до портов;
- не допускать переплетения, скручивания, защемления кабелей;
- кабели электропитания должны располагаться с тыльной стороны устройств;
- убедиться в отсутствии посторонних предметов в моечном аппарате высокого давления.

2.6. Перед началом работы необходимо изучить порядок использования моечного аппарата высокого давления, правила безопасной эксплуатации.

2.7. При необходимости протереть моечный аппарат высокого давления с помощью влажной тряпки.

2.8. Удостовериться в исправности моечного аппарата высокого давления, отсутствии предупредительных сигналов и надписей, сообщающих о поломке.

2.9. При недостаточном освещении задействовать искусственное освещение.

2.10. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.11. Нельзя приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Моечный аппарат высокого давления необходимо использовать только в исправном состоянии, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.

3.2. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному случаю (качаться на стуле, облокачиваться на оборудование и т.п.).

3.3. При работе с моечным аппаратом высокого давления соблюдать порядок, не загромождать рабочее место другими предметами. Не загромождать выходы из помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения.

3.4. При работе с моечным аппаратом высокого давления:

- следить за исправной работой моечного аппарата высокого давления;
- быть внимательным в работе;
- не отвлекаться посторонними делами и разговорами;
- не поручать работу необученным и посторонним лицам;

- не толкать работника, когда он работает с моечным аппаратом высокого давления.

3.5. Устройство должно быть отключено от сети:

- при перерыве в работе;
- при прекращении электропитания;
- при проведении работ по техническому обслуживанию.

3.6. При использовании моечного аппарата высокого давления запрещается:

- размещать на корпусе какие-либо вещи, предметы;
- допускать небрежное обращение с аппаратом;
- использовать аксессуары и другие приспособления, не рекомендованные производителем;

- подключать к незаземленному надлежащим образом источнику тока;
- оставлять устройство, присоединенное к питающей сети, без надзора;
- разрешать пользоваться лицам, не имеющим права пользоваться им;
- направлять высоконапорный пистолет на людей и животных.

3.7. Соблюдать в работе санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.

3.8. Соблюдать в работе настоящую инструкцию по охране труда при работе с моечным аппаратом высокого давления, требования охраны труда и пожарной безопасности, электробезопасности, а также установленный в образовательной организации режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

3.9. Запрещается самостоятельно разбирать и проводить ремонт моечного аппарата высокого давления. Эти работы может выполнять только специалист или инженер по техническому обслуживанию данной техники.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При работе с моечным аппаратом высокого давления возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- поражение электрическим током, по причине неисправности, шнуров питания, отсутствии заземления (зануления);
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, возгорания, задымления, искрения по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. При возникновении неисправности оборудования (посторонний шум, искрение, ощущение действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки) прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по МР и ГО или начальнику хозяйственной части и продолжить использовать только после выполнения ремонта и получения разрешения.

4.3. В случае возникновения у пользователя неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время работы с моечным аппаратом высокого давления, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или

провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием данного оборудования.

4.4. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся.

4.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

4.6. В случае получения травмы прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность руководителя (при отсутствии иное должностное лицо), обратиться в медицинское учреждение.

4.7. При получении травмы иным работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии руководителю.

4.8. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) — фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.9. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы:

- поставить аппарат на ровной поверхности;
- отсоединить струйную трубку от высоконапорного пистолета;
- нажать размыкающую кнопку на высоконапорном пистолете и отсоединить шланг высокого давления от пистолета;
- уложить шланг высокого давления на аппарате для хранения;
- уложить сетевой кабель и остальные принадлежности на аппарате.

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок.

5.3. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, в том, что противопожарные правила в помещении соблюдены.

5.4. Закрыть помещение на ключ и сдать ключ в установленном порядке.